

Быстрый старт



1. Установка > запустите JoeCAD-Setup.exe.

Выберите папку для установки, следуйте указаниям.

2. Запускаете joescad.exe.

3. При запуске появится окно Авторизации, скопируйте **Код запроса** и отправьте в поддержку, полученный **Код авторизации** вставьте в нужное поле в окне авторизации и нажмите Ок.

Без авторизации программа работает в режиме Демо, не сохраняет .dxf и не выполняет экспорт, сохранение в .json выполняется, можно создать и сохранить проект до авторизации.

4. Выбираете в меню «Файл» > «Новый».

5. В <Свойствах проекта > указываете название, папку проекта, масштаб чертежа, высоту сечения рельефа, шаг утолщенных горизонталей.

6. В <Настройках> можно указать папку для автосохранения, промежуток автосохранения (минуты), размер перекрестия курсора и язык.

7. Меню «Точки» - Загрузить из txt, dxf, geojson.

8. Выбираете TXT с массивом точек по шаблону:

<Имя точки, X, Y, H, comment> или DXF файл.

Возможные разделители: запятая, пробел, табуляция (в любом сочетании).

Comment (описание точки, полевой код) может отсутствовать.

/Примеры: example1.txt и example1.dxf /

9. В меню <Поверхности>

- построить контур поверхности вручную или автоматически.

- нажать <Построить\перестроить поверхность> - строит TIN-поверхность.

Если в ходе работы поменяли свойства чертежа: масштаб и тд. эта команда перестроит, созданную поверхность.

- при необходимости, можно построить структурные линии по характерным перегибам рельефа.

10. В меню <Усл. знаки> выбрать команду для построения площадного условного знака.

В JoeCAD созданы несколько часто-используемых площадных условных знаков, добавить любые точечные, линейные и площадные условные знаки можно из прилагаемого файла при окончательной камеральной обработке в AutoCAD.

11. <Сохранить> - сохраняет чертеж в формате JSON .json.

12. <Сохранить DXF> - сохраняет созданный чертеж в формате AutoCAD .dxf.

13. <Печать PDF> - постраничная печать чертежа в формате Adobe Acrobat .pdf.

Управление:

- 1.левой кнопкой мыши выполняется выбор чего либо: точек, контуров, команд.

- 2.Средней (колесом) – масштабирование и панорамирование чертежа.

- 3.Правой – вызов контекстного меню.

- 4.Двойной щелчок средней кнопки (колеса) – показать в границах (габаритный вид).